

BM-1245
综合送料平缝机

目 录

使用说明

1. 机器简介	1
2. 主要技术规格	1
3. 送料调节/倒缝	1
4. 调节上送料行程	1
5. 绕梭心线	2
6. 调节梭心线张力	2
7. 穿面线/调节面线张力	2
8. 保养与维护	3
9. 加油	3
10. 旋梭加油	4
11. 机头加油	4
12. 上送料传动偏心加油	4
13. 调节送布牙	5
14. 预调 针高低	6
15. 调节针与针孔的位置	6
16. 调节下送布牙位置	6
17. 调节下送料运动	7
18. 针与旋梭的位置	7
19. 调节压脚交替量	7
20. 调节上送料运动	8
21. 调节分线勾	8
22. 安装离合器	8
23. 面线松线	9
24. 绕线器	9

零件手册

1. 机壳部件	10-11
2. 针及压脚部件	12-15
3. 抬压脚部件	16-17
4. 挑线及夹线部件	18-21
5. 送料调节部件	22-23
6. 上轴及摆动轴部件	24-25
7. 同步带部件	26-27
8. 旋梭架部件	28-29
9. 针板及旋梭部件	30-31
10. 下送料部件	32-33
11. 下轴部件	34-35
12. 膝 控部件	36-37
13. 附件	38-39

1. 机器简介

本机采用三同步送料及最高7mm 的压脚交替量，即使是对于不同组织的缝料都能保证高的缝制质量。采用水平式自动加油大旋梭勾线，四杆机构挑线，上下轴同步齿形带传动，保证了该机高速低噪音的性能。


该产品广泛适用于箱包、帐篷、坐垫、皮革制品、服装、凉席等工厂。

2. 主要技术规格

机 器 型 号	TW1-1245
最高缝纫速度	2000s. p. m
最大线迹长度	8mm
针 杆 行 程	36mm
采 用 机 针	DP×35LL Nm110~150
润 滑 方 式	局部手工注油
抬压脚方式	手动/膝控
采用电动机	370瓦(缝纫机专用电机)


3. 送料调节/倒缝(见图1)


- 1. 通过转动螺母1调节针距；
- 2. 需倒缝时将螺母1尽可能的向上推至“R”处。



4. 调节上送料行程(见图2)

打开后盖板1, 松开螺钉2, 根据需要上下移动即可。






5. 绕梭心线（见图3）


1. 将一只空的梭心放入梭心轴2中；
2. 根据图3所示，拉出线并且顺时针方向在梭心上绕几圈；
3. 按下绕线轴2和压板3开始绕线；
4. 可以通过调节螺钉4来控制梭心1上线的张力；
5. 当梭心绕满时，绕线器会自动停止。

如果绕线不正常时先松开螺母5，然后根据需要移动线勾6，最后拧紧螺母5。



6. 调节梭心线张力（见图4）

1. 如图所示，将梭心线穿出；
※ 当线被拉出时，梭心必须按箭头所示方向旋转。
2. 通过调节螺钉1调节梭心线的张力。



7. 穿面线/调节面线的张力（见图5）

1. 如图所示, 对机器进行穿线。
※ 应从左面将线穿过机针（看箭头）
2. 通过调节螺钉1来调节面线张力。

8. 保养与维护

清扫旋梭间隙	每天一次
一般的供油	每周两次
前方零件加油	每周两次
检查旋梭油盒	每周一次
清扫旋梭	每周一次
上送料传动偏心加油	每年一次



※以上维护数据是按照正常使用的情况来计算的，如果使用率高的话，则应该缩短维护的间隙。

旋梭的保养和维护（见图6）


1. 用刷子每天清扫旋梭间隙，如连续使用则要经常清扫。
2. 每个星期对旋梭进行彻底清扫。方法如下：
 - a. 打开推板，将针杆移动至最高处；
 - b. 取出梭心套帽和梭心；
 - c. 松开压板1，转动主动轮，直至点2穿过槽3大约5 mm，取出梭心套4；
 - d. 用石蜡清扫旋梭梭道；
 - e. 当装入梭心套时，必须使触角5 与针板槽紧密配合（见图示箭头）
 - f. 拧紧压板1，装入梭心套和关闭推板。

9. 加油（见图7）

按图示箭头位置每星期加油两次。




8



10.旋梭加油（见图8）

- 1.拉出膝控杆，将机头放倒；
- 2.通过油孔2对油盒1充分加油，直至超过最高线标志；
- 3.将机器竖起。


9



11.机头加油（见图9）

- 1.松开面板；
- 2.按图示在所有运动部位上加油，每星期两次；
- 3.装上面板。

10



12.上送料传动偏心加油（见图10）


- 1.打开后盖板；
- 2.每年至少对接口2加一次油脂；（使用油脂枪）
- 3.盖上后盖板。

13. 调节送布牙

1. 调节送布牙在缝纫垂直方向的位置(见图11)

- 松开螺钉1和2;
- 根据需要调整轴3;
- 拧紧螺钉1。(保持螺钉2的松开状态以利于下面的调节)


※送布牙与针板槽的左右间隙一致。



2. 调节送布牙在缝纫方向的位置(见图12)


- 调到最大针距;
- 根据需要调整轴1, 拧紧螺钉2。

※针距设为最大时, 无论是倒、顺缝, 送布牙与针板之间的前后间隙相等。




3. 调节送布牙高度(见图13)

- 将针距设为“0”
- 转动主动轮使送布牙调至最高位置;
根据要求调节送布牙架1和螺钉2。



14




14. 预调针高低(见图14)

上下移动针杆1(螺钉2), 根据需要调节至适当位置。

※当针杆在最低位置时, 针杆与针板间隙为15mm。


15



15. 调节针与针孔的位置(见图15)

1. 松开摆压脚1和压脚2;
 2. 将针距设为“0”, 针杆移动至最高位置;
 3. 插入新机针, 松开螺钉3、4、5、6;
 4. 转动主动轮, 直接将机针穿过送布牙;
 5. 根据要求移动针杆架7;
 6. 拧紧螺钉3、4、5
 7. 移动定位销8, 使其靠住摆动架7并拧紧螺钉6。
- ※针距为“0”时, 针必须正好落于针孔中央。

16




16. 调节下送布牙位置(见图16)

1. 调节针杆至最低位置;
 2. 转动送布升降偏心轮1(螺钉2), 调节下送布牙至最高位置。
 3. 拧紧螺钉2, 直至送布升降偏心轮1难以转动;
 4. 将针距设置到最大, 根据要求6稍微转动送布升降偏心轮1;
 5. 拧紧螺钉2。
- ※a. 当针杆处于最低位置时, 下送布牙必须处于最高位置;
- b. 将针距设置到最大, 当转动主动轮时, 下送布牙与针板平齐时, 针尖正好到达针板。


17. 调节上下送料运动(见图17)

1. 设置针距为最大;
 2. 拧松螺钉1, 使送布驱动偏心轮2可以在轴上转动;
 3. 调节针杆至最低处;
 4. 转动送布偏心轮2, 使它的偏心距向下;
 5. 根据要求, 稍微将偏心轮向旋转的方向转动一点, 拧紧螺钉1;
 6. 根据要求, 检查一下。
- ※将针距设置为最大, 针杆调至最低位置, 当倒缝操作杆使用时, 将不送料。




18. 针与旋梭的位置(见图18)


1. 将针距设置为“3”, 松开螺钉1和2;
 2. 移动旋梭齿轮4使针与旋梭勾尖的距离为0.05-0.1mm;
 3. 拧紧螺钉1;
 4. 将机针转至最低处, 然后继续转动手轮使机针上升2mm。
 5. 使梭尖位于针中间, 注意不要使护针板7压住针;
 6. 留有适当的齿轮间隙, 拧紧螺钉2;
 7. 调整机针高度使针孔最上端与旋梭勾尖垂直距离为0.8-1mm;
 8. 调整护针板7使其轻碰到针。
- ※针距设为“3”且针从最低点上升2mm时, 必须满足以下要求:
- a. 针与旋梭尖的距离为0.05-0.1mm;
 - b. 针孔最上端与旋梭钩尖垂直距离为0.8-1mm;
 - c. 护针板必须轻碰到针。



19. 调节压脚交替量(见图19)

1. 针距设为“0”, 压脚交替量设为最大;
 2. 将压脚1放下置针板;
 3. 转动主动轮直到摆压脚2达到最高的位置;
 4. 根据要求, 移动曲柄3(螺钉4);
 5. 根据要求检测。
- ※当针距为: “0”且压脚交替量最大时, 转动主动轮压脚1及摆压脚2到针板的距离必须是7.0mm。






20. 调节上送料运动(见图20)

1. 将压脚放下，置于针板；
2. 松开螺钉2，直到送料提升偏心轮3勉强可以转动；
3. 根据要求，调节送料提升偏心轮3；
4. 拧紧螺钉2；
5. 根据要求检测。


※针距设为最大，当压脚靠住针板，摆压脚与机针将同时到达针板，



21. 调节分线勾(见图21)

1. 将机器穿好线，放好缝料，然后放下压脚；
2. 转动手轮稍微缝制几针，然后根据要求进行检查
3. 根据要求移动分线勾1(螺钉2)

※使面线不至于在经过1、2、3位置时被夹住。




22. 安全离合器(见图22)

1. 当旋梭卡线时，安全离合器会脱开，以防对旋梭造成损害。
2. 取出轧住的线；
3. 按下销1，转动手轮，直到勾3和爪2钳入槽4中。


23. 面线松线 (见图23)

压脚提起时，两块张力板之间必须有0.5mm的间隙(0.5mm的间隙是最小值，当使用粗线时，可以调至1mm, 或更多)。根据要求调节板1。



24. 绕线器 (见图24)


1. 绕线器打开时，必须可靠运作；关闭时，摩擦轮5与齿轮1脱离。
2. 当绕线距离梭心边缘1mm时，绕线器会自动关闭；
3. 使用时，在绕线器上套上一个梭心，穿好线并打开绕线器。需要时，根据要求调整销3和螺钉4。



1. 机壳部件

[illegible]


1. 机壳部件



2. 针及压脚部件


序号	零件编号	称	件数	备 a
1	7. 02. 05. 380	大压脚杆	1	
2	7. 02. 02. 330	大压脚	1	
3	7. 02. 13. 310	大压脚座	1	
4	7. 02. 15. 820	大压脚座螺钉	1	
5	7. 02. 09. 090	大压脚杆紧圈	1	
6	7. 02. 15. 408	大压脚杆紧圈螺钉	1	
7	7. 02. 15. 821	调压螺钉	1	M15X1
8	7. 02. 17. 370	调压大弹簧	1	
9	7. 02. 17. 371	调压小弹簧	1	
10	7. 02. 08. 405	调压弹簧套	1	
11	7. 02. 11. 419	调压弹簧导杆	1	
12	7. 02. 16. 321	油毡	1	
13	7. 02. 12. 219	大压脚导 fa 滑槽	1	11.409/12.219/15.017*2/18.071*2
14	7. 02. 11. 409	大压脚导 fa 滑槽安装板	1	
15	7. 02. 15. 017	压脚导 fa 滑槽螺钉	2	GB65-M4X10
16	7. 02. 18. 071	压脚导 fa 滑槽垫片	2	GB97.1-4
17	7. 02. 15. 004	安装板螺钉	2	GB70-M5X10
18	7. 02. 05. 381	抬压扳手	1	
19	7. 02. 15. 822	抬压扳手轴	1	
20	7. 02. 13. 396	针杆摆动架	1	
21	7. 02. 16. 323	针杆摆动架油毡		
22	7. 02. 10. 390	摆动架铰链轴	1	
23	7. 02. 15. 788	摆动架铰链轴螺钉	1	GB77-M6X8
24	7. 02. 09. 091	摆动架铰链轴紧圈	1	
25	7. 02. 15. 061	摆动架铰链轴紧圈螺钉	2	M3X3
26	7. 02. 10. 391	摆动架定位销	1	
27	7. 02. 17. 372	摆动架定位销弹簧	1	
28	7. 02. 15. 049	摆动架定位销螺钉	1	GB77-M5X8
29	7. 02. 05. 382	小压脚杆	1	
30	7. 02. 02. 332	小压脚	1	
31	7. 02. 15. 823	小压脚螺钉	1	SM17/64"X28
32	7. 02. 08. 406	抬牙轴轴套	2	
33	7. 02. 04. 130	抬牙轴轴承	2	Φ10×Φ13×9.7
34	7. 02. 16. 322	抬牙轴轴承挡圈	4	
35	7. 02. 15. 788	抬牙轴轴套螺钉	2	GB77-M6X5
36	7. 02. 18. 280	抬牙轴垫片	2	
37	7. 02. 18. 281	抬牙轴垫圈(HU)	1	
38	7. 02. 18. 282	抬牙轴垫圈()	1	
39	7. 02. 03. 360	抬牙轴	1	
40	7. 02. 01. 296	抬牙曲柄(一)	1	
41	7. 02. 15. 416	抬压曲柄(一)螺钉	2	GB65-M5X10
42	7. 02. 01. 29601	压脚升降&杆	1	
43	7. 02. 01. 29602	压脚升降&杆&接销	1	
44	7. 02. 01. 29603	压脚升降&杆轴承	1	Φ5×Φ8×7.7
45	7. 02. 01. 29604	小卡簧	6	GB894.1-5

2. 针及压脚部件




2. 针及压脚部件

[illegible]




3. 抬压脚部件




4. 挑线及夹线部件

序号	零件编号	称	件数	备 a
1	7. 02. 05. 383	针杆接头	1	
2	7. 02. 15. 017	针杆接头螺钉	1	M4×10
3	7. 02. 01. 365	针杆接头油线	1	
4	7. 02. 01. 36501	挑线曲柄销轴	1	
5	7. 02. 15. 057	挑线曲柄销轴螺钉	1	GB77- M6×8
6		挑线曲柄销轴油线	1	
7	7. 02. 15. 817	挑线曲柄螺钉	1	
8	7. 02. 01. 36502	挑线杆曲柄	1	
9	7. 02. 01. 36503	挑线曲柄&接销	1	
10	7. 02. 01. 36504	挑线曲柄&接垫片	1	
11	7. 02. 01. 36505	挑线杆	1	
12	7. 02. 01. 36506	挑线曲柄&接套	1	
13	7. 02. 01. 36507	挑线杆轴承套	1	
14	7. 02. 01. 36508	挑线杆&接螺钉	1	
15	7. 02. 01. 36509	挑线杆&接轴承	1	Φ7×Φ10×7.5
16	7. 02. 01. 36510	针杆&杆铰链轴	1	
17		针杆&杆铰链轴油线	1	
18	7. 02. 16. 330	针杆&杆铰链轴油塞	1	
19	7. 02. 01. 36511	针杆&杆	1	
20	7. 02. 01. 36512	针杆&杆轴承	1	Φ9×Φ12×12.7
21	7. 02. 14. 111	中 a 线勾	1	
22	7. 02. 14. 090	下 a 线勾	1	
23	7. 02. 15. 004	中 a 线勾螺钉	1	M5×7
24	7. 02. 15. 388	下 a 线勾螺钉	2	GB68- M4×8
25	7. 02. 14. 002	挑线簧限位板	1	
26	7. 02. 15. 042	挑线簧限位板螺钉	1	GB65- M4×6
27	7. 02. 01. 294	夹线调节安装板	1	
28	7. 02. 01. 29401	夹线螺栓	1	
29	7. 02. 01. 29402	夹线螺母	2	
30	7. 02. 01. 29403	止动垫圈	1	
31	7. 02. 01. 29404	夹线板弹簧	1	
32	7. 02. 01. 29405	松线板	1	
33	7. 02. 01. 29406	夹线板	2	
34	7. 02. 01. 29407	挑线簧	1	
35	7. 02. 01. 29408	线控板组件	1	
36	7. 02. 01. 29409	线控螺栓	1	
37	7. 02. 01. 29410	线控安装螺钉	1	GB77- M5×8
38	7. 02. 01. 29411	%线销	2	
39	7. 02. 01. 29412	松线钉	1	
40	7. 02. 01. 29413	挺线板	1	
41	7. 02. 01. 29414	挺线板螺钉	2	SM9/64"X40
42	7. 02. 01. 29415	小夹线套弹簧	1	
43	7. 02. 01. 29416	小夹线套	1	
44	7. 02. 01. 29417	小夹线板	1	
45	7. 02. 01. 29418	a 线销	1	
46	7. 02. 01. 29419	a 线销螺钉	1	GB73- M4×8
47	7. 02. 15. 005	夹线安装板螺钉	1	GB67- M4×10

4. 挑线及夹线部件




4. 挑线及夹线部件




5. 送料调节部件

[illegible]


5. 送料调节部件




6. 上轴及摆动轴部件




7. 步带部件



8. 旋梭架部件




9. 针板及旋梭部件



10. 下送料部件

[illegible]


10. 下送料部件



11. 下轴部件

[illegible]


11. 下轴部件



12. 膝控部件

[illegible]

12. 膝控部件



13. 附件

[illegible]

13. 附件

